



Coto Technology

9402-12-00

Қисми рақамӣ:

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Тавсифи Маҳсулот

Маълумотнома:

Роҳнамо

Ҳолати хавфи

Гирифтани аз

Роҳи фиристодан

9402-12-00

Coto Technology

RELAY RF SPST 500MA 12V

 9402-12-00.pdf

 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

11982 pcs stock

Гонконг


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.

ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ













Хусусиятҳои 9402-12-00

| | |
|---------------------------------------|--|
| ҚИСМИ РАҚАМӢ | 9402-12-00 |
| ИСТЕҲСОЛКУНАНДА | Coto Technology |
| ТАВСИФИ | RELAY RF SPST 500MA 12V |
| СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS | Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН |
| МИҚДОРИ КАМ | 11982 pcs |
| РӢҲАТ |  9402-12-00.pdf |
| САТҲИ VOLTAGE (MAX) | 9 VDC |
| VOLTAGE (MIN) | 1 VDC |
| ТАРЗИ ҚАТӢ | Gull Wing |
| VOLTAGE SWITCHING | 200VAC, 200VDC - Max |
| СИЛСИЛА | 9400 |
| ВАҚТИ ОЗОД | 0.2ms |
| ПУРРА | Tube |
| ДИГАР НОМҲО | 306-1074 9402-12-0 94021200 |
| ҲАРОРАТ | -20°C ~ 85°C |
| ВАҚТИ КОРӢ | 0.4ms |
| НАВӢИ ТАВАЛЛУД | Surface Mount |
| САТҲИ НОРАСОИИ НУРИҲО (MSL) | 2 (1 Year) |
| СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ВИЖАГИҲО | - |
| ТАМОС | 500mA |
| ИРТИБОТ БО МАВОД | - |
| ШАБАКАИ АЛОҚА | SPST-NO (1 Form A) |
| VOLTAGE COIL | 12VDC |
| НАМУДИ ПОЛЕЗӢ | Non Latching |
| РАВФАНИ РЕЗИНӢ | 825 Ohms |
| COIL POWER | - |
| ДРАЙВЕРИ КУНҶӢ | 14.5mA |

Садо Меҳмони "Озодӣ"

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Coto Technology 9402-12-00 | Дистуктор 9402-12-00 | Дорандаи 9402-12-00 |
| 9402-12-00 Нарх | 9402-12-00 Суратҳо | Image 9402-12-00 |
| 9402-12-00 PDF Маълумотнома | 9402-12-00 Иттилооти боргирӣ | 9402-12-00 Маълумотнома |
| 9402-12-00 Stock | Хариди 9402-12-00 | Хариди Coto Technology 9402-12-00 |
| Coto Technology 9402-12-00 | Дорандаи Coto Technology | Дорандаи Coto Technology |
| Coto Technology 9402-12-00 | | |

Маҳсулотҳои марбута

| | |
|--|---|
|  <p>9402-12-30 Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 12V Дар фурӯш: 5291 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-12-10 Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 12V Дар фурӯш: 4376 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>9402-12-20 Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 12V Дар фурӯш: 20386 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-0SL-1 Истеҳсолкунандагон: Johanson Manufacturing Тавсифи: CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD Дар фурӯш: 8893 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>9402-05-20 Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 5V Дар фурӯш: 10978 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-1 Истеҳсолкунандагон: Johanson Manufacturing Тавсифи: CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD Дар фурӯш: 11293 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>9402-05-20TR Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 5V Дар фурӯш: 7912 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-12-00TR Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 12V Дар фурӯш: 18953 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>9402-0SL-1R3 Истеҳсолкунандагон: Johanson Manufacturing Тавсифи: CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD Дар фурӯш: 8809 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-05-30 Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 5V Дар фурӯш: 6550 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>9402-1SL-1 Истеҳсолкунандагон: Johanson Manufacturing Тавсифи: CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD Дар фурӯш: 10062 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>9402-12-20TR Истеҳсолкунандагон: Coto Technology Тавсифи: RELAY RF SPST 500MA 12V Дар фурӯш: 16959 pcs</p> <p>RFQ</p> |