



Tamura

LA02P035S03

Қисми рақамӣ:

LA02P035S03

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Tamura

Тавсифи Маҳсулот

SENSOR

Маълумотнома:

[1.LA02P035S03.pdf](#)
[2.LA02P035S03.pdf](#)

Роҳнамо

 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

Ҳолати хавфи

8292 pcs stock

Гирифтани аз

Гонконг

Роҳи фиристодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ

Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













Хусусиятҳои LA02P035S03

ҚИСМИ РАҚАМӢ	LA02P035S03
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Tamura
ТАВСИФИ	SENSOR
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
МИҚДОРИ КАМ	8292 pcs
РӢЙХАТ	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
VOLTAGE - ТАЪМИН	2.97 V ~ 3.63 V
СИЛСИЛА	LA02P
НАМУДИ SENSOR	Hall Effect, Open Loop
ҶАССОСИЯТ	37.5mV/A
ВАҚТИ ҶАВОБ	1µs
POLARIZATION	Bidirectional
ПУРРА	Bulk
ПАКЕТИ / КАДОМ	Module
НАТИҶА	Ratiometric, Voltage
ДИГАР НОМҶО	9-LA02P035S03ZY MT7416
ҶАРОРАТ	-40°C ~ 100°C
ШУМОРАИ КАНАЛҶО	1
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Through Hole
ЛУТФАН	±1%
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ФОСИЛА	DC ~ 300kHz
БАРОИ АНДОЗАГИРӢ	AC/DC
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	Current Sensor 35A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ҶОЛО - ТАЪМИНИ (МАКСИМ)	10mA
ҶОЗИР - SENSING	35A
МАЪЛУМОТИ ДАҚИҚ	±1%

Садо Меҳмони "Озодӣ"

Tamura LA02P035S03	Диструктор LA02P035S03	Дорандаи LA02P035S03
LA02P035S03 Нарх	LA02P035S03 Суратҳо	Image LA02P035S03
LA02P035S03 PDF Маълумотнома	LA02P035S03 Иттилооти боргирӣ	LA02P035S03 Маълумотнома
LA02P035S03 Stock	Хариди LA02P035S03	Хариди Tamura LA02P035S03
Tamura LA02P035S03	Дорандаи Tamura	Дорандаи Tamura
Tamura LA02P035S03		

Маҳсулотҳои марбута

 <p>LA03P085S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P021S03 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P054S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P046S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>