



Tamura

## LA02P085S03

Қисми рақамӣ:

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Тавсифи Маҳсулот

Маълумотнома:

Роҳнамо

Ҳолати хавфи

Гирифтани аз

Роҳи фиристодан

LA02P085S03

Tamura

SENSOR

 1.LA02P085S03.pdf

 2.LA02P085S03.pdf

 Пешниҳоди роғони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН

6260 pcs stock



Гонконг

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

## ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ

Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













## Хусусиятҳои LA02P085S03

ҚИСМИ РАҚАМӢ	LA02P085S03
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Tamura
ТАВСИФИ	SENSOR
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН
МИҚДОРИ КАМ	6260 pcs
РӢҲАТ	 1.LA02P085S03.pdf  2.LA02P085S03.pdf
VOLTAGE - ТАЪМИН	2.97 V ~ 3.63 V
СИЛСИЛА	LA02P
НАМУДИ SENSOR	Hall Effect, Open Loop
ҲАССОСИЯТ	15.5mV/A
ВАҚТИ ҶАВОБ	1µs
POLARIZATION	Bidirectional
ПУРРА	Bulk
ПАКЕТИ / КАДОМ	Module
НАТИҶА	Ratiometric, Voltage
ДИГАР НОМҲО	9-LA02P085S03ZY MT7418
ҲАРОРАТ	-40°C ~ 100°C
ШУМОРАИ КАНАЛҲО	1
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Through Hole
ЛУТФАН	±1%
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ФОСИЛА	DC ~ 300kHz
БАРОИ АНДОЗАГИРӢ	AC/DC
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ҲОЛО - ТАЪМИНИ (МАКСИМ)	10mA
ҲОЗИР - SENSING	85A
МАЪЛУМОТИ ДАҚИҚ	±1%

## Садо Меҳмони "Озодӣ"

Tamura LA02P085S03	Дистуктор LA02P085S03	Дорандаи LA02P085S03
LA02P085S03 Нарх	LA02P085S03 Суратҳо	Image LA02P085S03
LA02P085S03 PDF Маълумотнома	LA02P085S03 Иттилооти боргирӣ	LA02P085S03 Маълумотнома
LA02P085S03 Stock	Хариди LA02P085S03	Хариди Tamura LA02P085S03
Tamura LA02P085S03	Дорандаи Tamura	Дорандаи Tamura
Tamura LA02P085S03		

## Маҳсулотҳои марбута

 <p><b>LA050URD32TTI1800</b> Истеҳсолкунандагон: Hamlin / Littelfuse Тавсифи: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Дар фурӯш: 125 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA01P170S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 4602 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LA02P054S03</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6509 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA03P021S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8061 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LA01P085S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 7438 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA03P035S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8318 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LA03P054S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6318 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA03P085S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 6500 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LA050URD32LI1800</b> Истеҳсолкунандагон: Hamlin / Littelfuse Тавсифи: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Дар фурӯш: 153 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA01P054S05</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8000 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LA02P035S03</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8292 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LA02P021S03</b> Истеҳсолкунандагон: Tamura Тавсифи: SENSOR Дар фурӯш: 8433 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>