



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9518-0ABCPZ

Қисми рақамӣ:

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Тавсифи Маҳсулот

Маълумотнома:

Роҳнамо

Ҳолати хавфи

Гирифтани аз

Роҳи фиристодан

AD9518-0ABCPZ

ADI (Analog Devices, Inc.)

IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP

 AD9518-0ABCPZ.pdf

 Пешниҳоди роғони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН

6596 pcs stock


Гонконг

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













Хусусиятҳои AD9518-0ABCPZ

ҚИСМИ РАҚАМӢ	AD9518-0ABCPZ
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	ADI (Analog Devices, Inc.)
ТАВСИФИ	IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН
МИҚДОРИ КАМ	6596 pcs
РӢҲАТ	 AD9518-0ABCPZ.pdf
VOLTAGE - ТАЪМИН	3.135 V ~ 3.465 V
НАМУДИ	Clock Generator, Fanout Distribution
ГИРИФТАНИ ДАСТГОҲИ ДАСТГОҲ	48-LFCSP-VQ (7x7)
СИЛСИЛА	-
НИШОНДИҲАНДА - НАТИЧА: НАТИЧА	1:6
ПУРРА	Tray
ПАКЕТИ / КАДОМ	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
ПЛЛ	Yes
НАТИЧА	LVPECL
ДИГАР НОМҲО	AD95180ABCPZ
ҲАРОРАТ	-40°C ~ 85°C
ШУМОРАИ CIRCUITS	1
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Surface Mount
САТҲИ НОРАСОИИ НУРИҲО (MSL)	3 (168 Hours)
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ҚАЙД КАРДАН ЛОЗИМ АСТ	CMOS, LVDS, LVPECL
ФОСИЛА - МАКР	2.95GHz
DIVIDER / MULTIPLIER	Yes/No
ДИСПЛЕЙ - ДИҚҚАТ: НАТИЧА	Yes/Yes
РАҚАМИ ҚИСМ	AD9518

Садо Меҳмони "Озодӣ"

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	Дистуктор AD9518-0ABCPZ	Дорандаи AD9518-0ABCPZ
AD9518-0ABCPZ Нарх	AD9518-0ABCPZ Суратҳо	Image AD9518-0ABCPZ
AD9518-0ABCPZ PDF Маълумотнома	AD9518-0ABCPZ Иттилооти боргирӣ	AD9518-0ABCPZ Маълумотнома
AD9518-0ABCPZ Stock	Хариди AD9518-0ABCPZ	Хариди ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	Дорандаи ADI (Analog Devices, Inc.)	Дорандаи ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	AD AD9518-0ABCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ
Analog Devices Inc. AD9518-0ABCPZ	Analog Devices, Inc. AD9518-0ABCPZ	

Маҳсулотҳои марбута

 <p>AD9518-1A/PCBZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A Дар фурӯш: 457 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-2ABCPZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 6CH 2.2GHZ 48LFCSP Дар фурӯш: 8218 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1ABCPZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Дар фурӯш: 6824 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-2A/PCBZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: BOARD EVALUATION FOR AD9518-2A Дар фурӯш: 499 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-4ABCPZ-RL7 Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP Дар фурӯш: 8639 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0ABCPZ-RL7 Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP Дар фурӯш: 11316 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1ABCPZ-RL7 Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Дар фурӯш: 9366 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0A/PCBZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A Дар фурӯш: 384 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-3ABCPZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Дар фурӯш: 7376 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-4A/PCBZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A Дар фурӯш: 484 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-4ABCPZ Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP Дар фурӯш: 5649 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-3ABCPZ-RL7 Истеҳсолкунандагон: ADI (Analog Devices, Inc.) Тавсифи: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Дар фурӯш: 10320 pcs</p> <p>RFQ</p>